

BRAUN

LS 5560














Silk & Soft

www.braun.com/register

B0552

Type 5328





Braun Silk&Soft skuveklis LS5560.

Tips 5328.

Mūsu produkti tiek ražoti atbilstoši visaugstākajiem kvalitātes, funkcionalitātes un dizaina standartiem. *Braun Silk&Soft* ir izstrādāts perfektai un ērtai skūšanai, kļūstot par ideālu izvēli kāju, padušu un bikini zonas skūšanai. Mēs ceram, ka Jums patiks jaunais Braun skuveklis sievietēm.

Svarīgi

Šī ierīce ir aprīkota ar iebūvētu īpaši zema sprieguma strāvas padevi. Nemainiet un nepārveidojiet nevienu no tās daļām. Pretējā gadījumā pastāv elektrošoka risks.

Higiēnisku iemeslu dēļ nedodiet ierīci lietot citām personām. Ja rodas šaubas par šīs ierīces lietošanu, lūdzam konsultēties ar ārstu. Zemāk minētajos gadījumos pirms ierīces lietošanas ir nepieciešama ārsta konsultācija:

- ekzēma, brūces, iekaisušas ādas reakcijas, piemēram, folikulīts (sastrutojuši matu folikuli) un varikozas vēnas;
- ap dzimumzīmēm;
- samazināta ādas imunitāte, piemēram, cukura diabēts, Reinauda slimība;
- hemofilija vai imūndeficīts.

Apraksts

- 1 *OptiShave* uzgalis
- 2 Skuvekļa galviņa
 - a Skujošais sietiņš
 - b *SoftStrip* josliņa
 - c *EasyGlide* „spilventiņš”
 - d Trimmeris garākiem matiņiem
 - e Atvienošanas pogas
 - f Slēdzis skūšanai un griešanai (trim/shave)

- 3 Griežējbloks
- 4 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 5 Lādēšanas indikators
- 6 Pīlinga uzgalis (lietot tikai kājām)
 - a Noņemams „spilventiņš” ādas nogludināšanai
 - b Rezerves „spilventiņš” ādas nogludināšanai
 - c Poga „spilventiņu” noņemšanai.
- 7 Trimmera uzgaļi bikini zonai (4 mm, 8 mm)
- 8 Strāvas vads
- 9 Turētājs lādēšanai

Lādēšana

Vispiemērotākā vides temperatūra lādēšanai ir no +15°C līdz +35°C.

- Izmantojot strāvas vadu, pievienojiet skuvekli elektrotīklam – motoram ir jābūt izslēgtam.
- Lādējot skuvekli pirmo reizi, ļaujiet tam uzlādēties četras stundas. Nākamās uzlādes reizes ilgs tikai apmēram 1 stundu.
- Lādēšanas indikators (5) rāda, ka skuveklis lādējas. Kad skuvekļa akumulators būs pilnībā uzlādēts, zaļais uzlādes indikators nodzīsīs. Ja tas atkal iedegas tad, kad skuveklis ir pieslēgts elektrotīklam, tas nozīmē, ka skuveklis tiek uzlādēts no jauna, lai uzturētu pilnu tā jaudu.
- Pilnīga uzlāde nodrošina 40 minūšu bezvadu darbību atkarībā no matiņu veida un lietošanas paradumiem. Bieža Pīlinga uzgaļa lietošana samazinās skuvekļa bezvada darbības laiku.
- Tiklīdz skuveklis ir pilnībā uzlādēts, izlādējiet to normālas lietošanas laikā. Tad no jauna uzlādējiet, lai nodrošinātu pilnu jaudu. Maksimālā baterijas jauda tiks sasniegta tikai pēc vairākiem uzlādēšanas/

izlādēšanas cikliem.

- *Braun Silk&Soft* skuvekli var lietot arī tad, ja vairākkārt uzlādējamās baterijas ir izlādējušās, pievienojot to elektrotīklam ar strāvas vada palīdzību.
- Strāvas vads automātiski pielāgojas jebkuram maiņstrāvas spriegumam visā pasaulē (no 100 līdz 240 V)

Skūšanās

Lai iegūtu mirdzošu ādu, *Silk&Soft* sistēma likvidē pat problemātiskus matiņus, jo iestrādātā *SoftStrip* josla nostiep ādu un nodrošina gludāku skuvumu, savukārt kustīgais skujošais sietiņš cieši piekļaujas ādai, sniedzot ideāli gludu skuvumu. *EasyGlide* „spilventiņš” nodrošina gludāku slīdējumu un samazina ādas kairinājumu. Papildu *OptiShave* uzgalis nodrošina īpaši gludu skuvumu kājām.

- Lai ieslēgtu skuvekli, nospiediet un pabīdīet uz augšu ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Pārļiecinieties, ka slēdzis skūšanai un griešanai atrodas pozīcijā «shave».
- Lai sasniegtu labākus skūšanās rezultātus, uzlieciet *OptiShave* uzgali uz skujošās galviņas (A). Tas nodrošina ideālu saskari ar ādu un optimālu leņķi, lai ar ādu saskartos gan skujošais sietiņš, gan garo matiņu trimmeris.
- Lēnām virziet skuvekli pretēji matiņu augšanas virzienam. Pielāgojoties ķermeņa kontūrām, garo matiņu trimmeris sākumā paceļ garos matiņus un tos nogriež. Pēc tam skujošais sietiņš noskuj apgrieztos matiņus.
- Ja skūšanās nav veikta ilgāku laika periodu, noņemiet *OptiShave* uzgali, lai garākie matiņi ātrāk tiktu apgriezti. (B).

- Vienmēr pārļiecinieties, ka gan skujošais sietiņš, gan garo matiņu trimmeris ir saskarē ar ādu.

Kāju skūšana ar Pīlinga uzgali

OptiShave uzgaļa vietā iespējams lietot Pīlinga uzgali (6), kas, pateicoties ādu nogludinošajam „spilventiņam”, palīdz uzlabot vispārējo ādas virsmas izskatu. Ādu nogludinošais „spilventiņš” maigi berzē ādu, lai noņemtu atmirušās ādas daļiņas, tādējādi atsvaidzinot ādu un piešķirot tai mirdzumu.

Rīkojieties šādi:

- Noņemiet *OptiShave* uzgali (1) un uzlieciet Pīlinga uzgali (6).
- Lēni virzot ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam, pārļiecinieties, ka garo matiņu trimmeris, skujošais sietiņš un „spilventiņš” saskaras ar ādu.

Padušu un bikini zonas skūšana un kontūru veidošana

Lai izvairītos no savainojumiem šajās jutīgajās zonās, jāpārļiecinās, ka skujoties āda vienmēr ir nostiepta (B). Papildu uzmanība jāpievērš, ja ādas virsma ir nelīdzena vai uz tās ir dzimumzīmītes. Pārļiecinieties, ka garo matiņu trimmeris nevienai to tām nepieskaras.

Padušu un bikini zonas skūšana

Lai nodrošinātu ideālu saskari ar ādu, noņemiet *OptiShave* uzgali. Skūšanās laikā vienmēr nostiepiet ādu.

Kontūru veidošana bikini zonā

Veidojot precīzas līnijas un kontūras, aktivizējiet garo matiņu trimmeri, pabīdot slēdzi skūšanai un griešanai attiecīgajā pozīcijā (C1). Lai apgrieztu matiņus vienādā garumā, aktivizējiet garo matiņu trimmeri un uzlieciet vienu no trimmera uzgaļiem bikini zonai (7) uz

skujošās galviņas (C2). Lai sasniegtu labākus rezultātus, lēni virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam. Lai sasniegtu ātru un labu rezultātu, apgriezot garos matiņus, iesakām izmantot 4 mm trimmera uzgali.

Pēc skūšanās

Pēc skūšanās ieteicams nomierināt ādu, uzklājot neredzīgu krēmu vai losjona. Tomēr kādu laiku jāizvairās no kairinošu vielu, piemēram, alkohola saturoša dezodoranta, lietošanas.

Tīrīšana

Skujošās galviņas tīrīšana ar birstīti (D1)

- Lai noņemtu skujošo galviņu, nospiediet atvienošanas taustiņus. Viegli uzsietiet ar skujošo galviņu uz gludas virsmas (nesietiet ar sietiņu).
- Iztīriet griezējbloku un skujošās galviņas iekšējo daļu. Netīriet ar birstīti skujošo sietiņu, jo tad to var sabojāt.

Skujošās galviņas tīrīšana zem tekoša ūdens (D2)

- Skujošo galviņu var tīrīt zem tekoša krāna ūdens.
- Nospiediet atvienošanas pogas, lai noņemtu skujošo galviņu.
- Atsevišķi zem tekoša ūdens noskalojiet skujošo galviņu un griezējbloku. Var izmantot arī ziepes, ja tās nesatur abrazīvu vielu daļiņas. Rūpīgi noskalojiet putas.
- Nolieciet griezējbloku un skujošo sietiņu atsevišķi, lai tie nožūst.

Kā tīrīt un kopt Pīlinga uzgali

Lai notīrītu Pīlinga uzgali (6), vispirms tas jānoņem (E), pēc tam rūpīgi ar birstīti jānotīra (6a). Laiku pa laikam to var tīrīt arī ar ziepjūdeni. Pirms

atkārtotas lietošanas ļaujiet tam nožūt. Nomainībai ir iekļauts arī rezerves „spilventiņš” ādas nogludināšanai (6b).

Kā uzturēt Braun Silk&Soft skuvekli labā formā

- Skujošās daļas ir jāieeļļo regulāri reizi trijos mēnešos (F). Ja skujošo galviņu tīra zem tekoša ūdens, tad tā ir jāieeļļo pēc katras tīrīšanas. Uzklājiet neredzīgu krēmu, kas paredzēta ierīcēm vai vazelīnu uz skujošā sietiņa un garo matiņu trimmera metāla daļām. Tad noņemiet skujošo galviņu un arī uzklājiet nelielu vazelīna daudzumu, kā parādīts attēlu sadaļā (F).
- Skujošais sietiņš un griezējbloks ir detaļas, kas nodrošina precīzu skuvumu un ar laiku tās nolietojas. Lai nodrošinātu labākos skūšanās rezultātus, nomainiet sietiņu un griezējbloku, ja ievērojat, ka skuveklis vairs nedarbojas pietiekami labi.
- Nelietojiet skuvekli ar bojātu sietiņu vai vadu.
- Kā nomainīt skujošās daļas.
Skujošais sietiņš: lai noņemtu skuvekļa galviņu, nospiediet atvienošanas pogas. Lai noņemtu skujošo sietiņu, nospiediet zilo plastmasas ietvaru (G). Lai ieliktu jaunu sietiņu, ievietojiet to skujošajā galviņā no iekšpuses. Griezējbloks: lai noņemtu griezējbloku, uzspiediet uz tā un pagrieziet par 90° (H1), pēc tam noņemiet. Lai uzliktu jaunu griezējbloku, uzspiediet uz griezējbloka turētāja un pagrieziet par 90° (H2).
- Nomaināmās daļas (skujošo sietiņu, griezējbloku, ādu nogludinošo „spilventiņu”) var iegādāties Braun servisa centrā.

Turētājs lādēšanai

Šī Braun Silk&Soft skuveklis

komplektācijā ir praktisks turētājs lādēšanai (9), kas ir arī ļoti noderīgs, lai skujošās daļas atstātu uz tā nožūšanai. Ievietojot ierīci ar slēdzi pret turētāju un bikini zonas trimmeri uz skuvekļa galviņas, tā iestiprinās turētājā ērtai transportēšanai.

Akumulatora saudzēšana

Lai saglabātu akumulatora optimālo jaudu, skuveklis ir pilnībā jāizlādē (skuvojoties) apmēram reizi sešos mēnešos. Pēc tam tas atkal jāuzlādē līdz maksimālai jaudai. Neuzglabājiēt skuvekli ilgāku laiku temperatūrā, kas pārsniedz +50°C.

Apkārtējās vides aizsardzība

Produktā ir akumulators. Lai aizsargātu apkārtējo vidi - ja ierīce ir nolietojusies un Jūs to vairs nelietosiet, lūdzu, neizmetiet to sadzīves atkritumos. Par iespējām bez maksas nodot lietotās elektropreces, lūdzu, interesējieties veikalā, kurā Jūs nopirkāt produktu.



Elektrisko specifikāciju lūdzu skatīt uz strāvas vada.

Šeit minētā informācija var tikt mainīta, iepriekš nebrīdinot.

Produkts atbilst EMC Direktīvai 2004/108/EEC un Zema Sprieguma direktīvai 2006/95/EEC.



Servisa nodrošināšana

Šim produktam mēs nodrošinām 2 gadu bezmaksas servisu no produkta iegādes dienas. Servisa nodrošināšanas laikā, veicot remontu vai nomainot bojātās produkta detaļas, mēs bez maksas novērsīsim visus defektus, kas radušies ražošanas

procesā. Ja produktu nav iespējams salabot, to var apmaiņīt pret jaunu vai analogisku produktu. Šī servisa nodrošināšana ir spēkā jebkurā valstī, kurā šo produktu piedāvā Braun vai tā pilnvaroti izplatītāji.

Servisa nodrošināšana neattiecas uz 1) bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā; 2) normālu ierīces nolietojumu (piem.skujošais sietiņš vai griezējbloks); 3) defektiem, kuri būtiski neietekmē ierīces darbību vai tās vērtību. Servisa nodrošināšana nav spēkā, ja remontu ir veikusi persona, kura nav pilnvarota to darīt, kā arī ja remonta laikā nav izmantotas oriģinālās Braun detaļas.

Lai veiktu bezmaksas ierīces remontu servisa nodrošināšanas laikā, griezieties Braun pilnvarotā servisa centrā, līdzi ņemot ierīci un pirkuma čeku.

Patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šie noteikumi neietekmē patērētāja ar likumu noteiktās tiesības.

Ražotājs – Braun GmbH, Frankfurter StraÙe 145, Kronberg, Vācija.
Pārstāvniecība – Procter & Gamble, Kr. Valdemāra 21, Rīga, Latvija, LV-1010. Ražots Ķīnā.

Braun servisa centrus skatieties www.service.braun.com vai zvaniet pa tālruni 67425232 vai 26304860.

Vairāk informācijas par Braun produktiem – www.braun.com

Skustuvas moterims „Braun Silk&Soft“ LS 5560. Tipas 5328.

Mes gaminame produktus, atitinkančius aukščiausius kokybės, funkcionalumo ir dizaino standartus. „Braun Silk&Soft“ skirtas patogiai ir kruopščiai šalinėti plaukelius nuo kojų, pažastų ir bikinio srities. Tikimės, kad Jums patiks naudotis šiuo nauju skustuvu.

Svarbu

Skustuvą turi specialų saugios labai žemos įtampos (SELV) laidą. Nekeiskite jo dalių jokiais kitomis ir patys netaisykite, nes rizikuojate patirti elektros šoką.

Higienos sumetimais nesidalinkite šiuo prietaisu su kitais.

Jei turite dvejonių dėl šio prietaiso naudojimo, pasitarkite su gydytoju. Žemiau išvardintais atvejais šiuo prietaisu galima naudotis tik pasitarus su gydytoju:

- egzema, žaizdos, uždegiminės odos reakcijos, tokios kaip folikulitas (pūliuojantys plauko folikulai) ir išsiplėtusios venos;
- iškilę apgamai;
- sumažėjęs odos atsparumas, pvz. sergant cukriniu diabetu ar Reino liga;
- hemofilija ar imunodeficitas.

Aprašymas

1. „OptiShave“ antgalis
2. Skutamoji galvutė
 - a) skutamasis tinklėlis
 - b) „SoftStrip“ juostelė
 - c) „EasyGlide“ pagalvėlė
 - d) ilgų plaukelių kirpiklis
 - e) nuėmimo mygtukai
 - f) skutimo užraktas „trim/shave“
3. Kerpamasis blokas
4. Įjungimo / išjungimo mygtukas

5. Įkrovos signalinė lemputė
6. Odą glotninantis antgalis (skirtas tik kojų odai)
 - a) nuimama glotninanti pagalvėlė
 - b) atsarginė glotninanti pagalvėlė
 - c) pagalvėlės nuėmimo mygtukas
7. Kerpamieji antgaliai bikinio sričiai (4 mm, 8 mm)
8. Specialus maitinimo laidas
9. Įkrovimui skirtas laikiklis

Krovimas

Geriausia temperatūra skustuvo krovimui yra tarp 15°C ir 35°C.

- Naudodamos specialų laidą, įjunkite skustuvą su išjungtu varikliuku į elektros tinklą.
- Kraudamos skustuvą pirmą kartą, palikite jį krauti 4 val. Sekantys krovimai užtruks tik apie 1 val.
- Įkrovos signalinė lemputė (5) rodo, kad skustuvą kraunamas. Akumuliatoriui pilnai įsikrovus, žalia lemputė išsijungs. Jei įjungus prietaisą į elektros tinklą lemputė vėl užsidega, tai reiškia, kad skustuvą vėl kraunasi, kad palaikytų pilną galingumą.
- Su pilnai įkrautu skustuvu galėsite skustis iki 40 min. Šis laikas gali skirtis priklausomai nuo Jūsų plaukelių tipo ir skustuvo naudojimo ypatybių. Dažnas odą glotninančio antgalio naudojimas sumažins belaidį skutimosi laiką.
- Kai skustuvą pilnai įsikraus, iškraukite jį įprastai naudodamos. Tuomet vėl pilnai įkraukite. Didžiausias akumuliatoriaus galingumas bus pasiektas tik po kelių įkrovimo / iškrovimo ciklų.
- Dėl patogios dvipusės funkcijos savo „Braun Silk&Soft“ skustuvu galite naudotis net tuomet, kai įkraunamas akumuliatorius išsikrovęs. Jums tereikia specialiu laidu prijungti skustuvą

prie elektros tinklo.

- Specialus laidas automatiškai prisitaiso prie bet kokios kintamosios srovės įtampos (nuo 100 iki 240 V).

Skutimasis

Siekiant švytinčios odos, „Silk&Soft“ sistema sugriebia net ir prigludusius plaukelius, įrengta „SofStrip“ juostelė patempia odą, kad būtų lengviau pasiektami plaukeliai, o slankus skutamasis tinklėmis ir ilgų plaukelių kirpiklis apgaubia odą, kad užtikrintų itin kruopštų skutimą. Kad skutimasis būtų švelnus, „EasyGlide“ pagalvėlė užtikrina glotnesnį skustuvo slydimą ir sumažina odos sudirgimą. Papildomas „OptiShave“ antgalis leidžia itin kruopščiai ir patogiai nuskusti kojų plaukelius.

- Paspauskite ir paslinkite įjungimo / išjungimo mygtuką į viršų, kad įjungtumėte skustuvą. Įsitikinkite, kad skutimo užraktas yra „shave“ (skusti) padėtyje.
- Norėdamos pasiekti geriausių skutimosi rezultatų, ant skutamosios galvutės (A) uždėkite „OptiShave“ antgalį. Jis užtikrina neprilygstamą kruopštumą ir skustuvo naudojimą optimaliu kampu, kad tiek skutamasis tinklėmis, tiek ilgų plaukelių kirpiklis liestųsi su oda.
- Lėtai judinkite prietaisą prieš plaukelių augimo kryptį. Prisitaikydamos prie kūno linijų, ilgų plaukelių kirpiklis pirmiausia pakelia ir pakerpa ilgus plaukelius. Tuomet skutamasis tinklėmis glotniai nuskuta likusius šerelius.
- Jei nešalinote plaukelių ilgą laiką, nuimkite „OptiShave“ antgalį, kad greičiau būtų pakirpti ilgesni plaukeliai (B).
- Visuomet įsitikinkite, kad tiek skutamasis tinklėmis, tiek ilgų plaukelių kirpiklis liečiasi su oda.

Kojų plaukelių skutimas naudojant odą glotninantį antgalį

Vietoje „OptiShave“ antgalio galite naudoti odą glotninantį antgalį (6), kuris, glotninančios pagalvėlės pagalba padeda pagerinti bendrą odos paviršiaus išvaizdą. Glotninanti pagalvėlė švelniai šveičia odą pašalindama negyvas ląsteles, taip atgaivindama odą ir suteikdama jai spindesio.

Tęskite kaip nurodyta:

- nuimkite „OptiShave“ antgalį (1) ir uždėkite odą glotninantį antgalį (6);
- lėtai judindamos prietaisą prieš plaukelių augimo kryptį, įsitikinkite, kad ilgų plaukelių kirpiklis, skutamasis tinklėmis ir glotninanti pagalvėlė liečiasi su oda.

Pažastų ir bikinio srities skutimas ir formavimas

Skusdamos plaukelius šiose jautriose srityse, visuomet patempkite odą, kad nesusižeistumėte (B). Būkite itin atidžios, jei odos paviršius yra nelygus arba pasitaiko odos ataugėlių. Būkite atsargios, kad nepaliestumėte jų ilgų plaukelių kirpikliu.

Pažastų ir bikinio srities skutimas:

Nuimkite „OptiShave“ antgalį, kad būtų lengviau pasiekti šias sritis. Skusdamos visuomet patempkite odą.

Bikinio srities formavimas:

Norėdamos suformuoti tikslias linijas ir kontūrus, užfiksuokite skutimo užraktą paslinkdamos jį į padėtį (C1). Norėdamos vienodai pakirpti plaukelius, užfiksuokite ilgų plaukelių kirpiklį ir uždėkite vieną iš bikinio srities antgalių (7) ant skutamosios galvutės (C2). Norėdamos pasiekti geriausių rezultatų, lėtai judinkite prietaisą prieš plaukelių augimo kryptį. Geriausiai ir greičiausiai ilgus plaukelius nuskusite naudodamos 4 mm bikinio srities kerpamąjį antgalį.

Baigus skusti

Po skutimo galite patepti odą kūno kremu arba losjonu. Tačiau iškart po skutimo nenaudokite dirginančių priemonių, tokių kaip dezodorantas, kurio sudėtyje yra alkoholio.

Valymas

Skutamosios galvutės valymas šepetėliu (D1)

- Paspauskite nuėmimo mygtukus ir nuimkite skutamąją galvutę. Švelniai pastuksenkite skutamosios galvutės dugną ant plokščio paviršiaus (ne ant tinklelio).
- Kerpamąjį bloką ir skutamosios galvutės vidų išvalykite šepetėliu, tačiau nevalykite šepetėliu skutamojo tinklelio, kad jo nesugadintumėte.

Skutamosios galvutės plovimas po tekančiu vandeniu (D2)

- Skutamąją galvutę galima plauti po tekančiu vandeniu.
- Įspėjimas: prieš plaudamos skutamąją galvutę po tekančiu vandeniu, išjunkite skustuvą iš elektros tinklo.
- Paspauskite nuėmimo mygtukus ir nuimkite skutamąją galvutę.
- Skutamąją galvutę ir kerpamąjį bloką atskirai praskalaukite šiltu tekančiu vandeniu. Galite naudoti natūralaus muilo, jei jame nėra abrazyvinių medžiagų. Nuplaukite putas.
- Kerpamąjį bloką ir skutamąjį tinklėlį palikite išdžiūti atskirai.

Odą glotninančio antgalio valymas ir priežiūra

Norėdamos išvalyti odą glotninantį antgalį (6), pirmiausia jį nuimkite (E), tuomet kruopščiai išvalykite glotninančią pagalvėlę (6a). Kartais galite ją nuplauti muilinu vandeniu. Prieš vėl naudodamos antgalį leiskite jam išdžiūti.

Atsarginė glotninanti pagalvėlė (6b) skirta pakeisti senai.

Geriausios skustuvo „Braun Silk&Soft“ būklės palaikymas

- Skutamąsias dalis reikia patepti kas 3 mėnesius (F). Jei skutamąją galvutę plaunate po tekančiu vandeniu, patepkite ją po kiekvieno valymo. Ant skutamojo tinklelio ir kerpamojo bloko metalinių dalių užlašinkite šiek tiek lengvos mašinos alyvos arba užtepkite vazelinu. Tuomet nuimkite skutamąją galvutę ir užtepkite nedidelį kiekį vazelino, kaip parodyta paveikslėlyje (F).
- Skutamasis tinklelis ir kerpamasis blokas yra tikslios detalės, kurios, laikui bėgant, nusidėvi. Norėdamos kuo geriau nuskusti plaukelius, skutamąjį tinklėlį ir kerpamąjį bloką keiskite tuomet, kai pastebėsite, kad prietaisas blogiau skuta.
- Neskuskite plaukelių, jei skutamasis tinklelis ar laidas sugadinti.
- Skutamųjų dalių keitimas:
Skutamasis tinklelis: paspauskite nuėmimo mygtukus, kad nuimtumėte skutamąją galvutę. Kad nuimtumėte skutamąjį tinklėlį, paspauskite mėlynus plastikinius rėmelius (G). Norėdamos įstatyti naują tinklėlį, įdėkite jį iš vidinės skutamosios galvutės pusės.
Kerpamasis blokas: kad nuimtumėte kerpamąjį bloką, paspauskite ir pasukite jį 90° kampu (H1) ir nuimkite. Norėdamos įdėti naują kerpamąjį bloką, įstatykite jį į kerpamojo bloko laikiklį ir pasukite 90° kampu (H2).
- Keičiamąsias dalis (skutamąjį tinklėlį, kerpamąjį bloką, glotninančią pagalvėlę) galite įsigyti parduotuvėse arba „Braun“ klientų aptarnavimo centruose.

Įkrovimui skirtas laikiklis

Jūsų „Braun Silk&Soft“ rinkinyje yra

praktiškas, įkrovimui skirtas laikiklis (9), kuris taip pat labai naudingas paliekant skutamasias dalis išdžiūti. Kai įdedate prietaisą taip, kad jungiklis būtų atsuktas į laikiklį, o kerpamasis antgalis bikinio sričiai uždėtas ant galvutės, skustuvas į laikiklį įsispraudžia taip, kad prietaisą būtų patogiu nešioti.

Įkraunamo akumulatoriaus taisyklės

Siekdamos palaikyti geriausią įkraunamo akumulatoriaus galingumą, skustuva turėtumėte visiškai iškrauti (skutantis) maždaug kas 6 mėnesius. Tuomet pilnai įkraukite skustuva. Nelaikykite skustuvo aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje ilgesnį laiką.

Elektros specifikacijas žiūrėkite ant specialaus laido.

Turinys gali būti keičiamas atskirai neįspėjus.

Garantija

Šiam prietaisui suteikiama 2 metų garantija, skaičiuojant nuo jo įsigijimo datos. Garantiniu laikotarpiu mes nemo-kamai pašalinsime bet kokius prietaiso defektus, atsiradusius dėl gamybos ir medžiagų broko. Priklausomai nuo gedimo mes nusprendžiame, ar prietaisas turi būti taisomas arba keičiamos jo dalys, ar visas prietaisas turi būti pakeistas nauju. Garantija galioja kiekvienoje šalyje, kur šis prietaisas tiekiamas „Braun“ ar jo paskirto platintojo.

Garantija negalioja šiais atvejais: gedi-mai, atsiradę dėl netinkamo prietaiso naudojimo, įprastinis nusidėvėjimas, taip pat defektai, neturintys įtakos prietaiso funkcionalumui. Garantija nustoja galioti, jei prietaiso remontas vykdytas tai daryti neįgaliotų asmenų ir jei naudo-

tos neoriginalios „Braun“ dalys. Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, atveškite visą prietaisą arba atsiųskite jį su pirkimo kvitu į „Braun“ įgaliotąjį klientų aptarnavimo centrą. Garantija galioja tik tuo atveju, jei pirkimo data patvirtinta pardavėjo spaudu ir parašu garantinėje ir registracijos kortelėse.

Ši garantija niekaip nepaveikia Jūsų įstatymų nustatytų teisių.

Importuotojas: Procter & Gamble
International Operations SA
LT100001716312

Šiame produkte yra įkraunamas akumulatorius. Elektros ir elektroninės įrangos atliekas reikia rinkti atskirai ir nešalinti su kitomis komunalinėmis atliekomis. Jas galite priduoti į „Braun“ aptarnavimo centrą arba specialų surinkimo punktą.



Šis gaminytis atitinka Elektromagnetinio suderinamumo 2004/108/EEC ir Žemųjų įtampų 2006/95/EEC direktyvų reikalavimus.



Garantinis aptarnavimas:
UAB „Baltic Continent“
P. Lukšio g. 23,
LT-09132 Vilnius
Tel. (8 5) 274 1788
www.service.braun.com

Pagaminta Kinijoje.

Raseerija naistele:

Braun Silk&Soft LS 5560. Tüüp 5328.

Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Brauni Silk&Soft on loodud jalgade, kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna täiuslikuks ja mugavaks raseerimiseks. Loodame, et uuest Brauni seadmest on teile palju kasu.

Hoiatused

Seadmel on madalpingeadapter. Ärge muutke ise selle ehitust ega vahetage osi. See võib põhjustada elektrilöögi.

Hügieenilistel põhjustel ei ole soovitatav seadet jagada teiste isikutega. Kui teil tekivad mingidki kahtlused seadme kasutamisel, on soovitatav nõu pidada arstiga. Enne seadme kasutamist peate arstiga nõu pidama juhul, kui teil on:

- ekseemid, haavad, nahapõletikud, nt follikuliit (karvanääpsupõletik) või veenilaiendid;
- sünnimärgid;
- nõrgenenud nahaimmuunsus (suhkurtõbi, rasedus, Raynaud' haigus);
- hemofiilia või immuunpuudulikkus.

Seadme osad

- 1 Lisaosa OptiShave
- 2 Lõikepea
 - a Teravõrk
 - b SoftStrip
 - c Pehmendi EasyGlide
 - d Piirel
 - e Vabastusnupud
 - f TrimLocki lüliti „trim/shave” („piiramine/raseerimine”)
- 3 Lõiketerade plokk
- 4 Toitenupp
- 5 Laadimise märgutuli

6 Nahasilendusosa (ainult jalanaha silendamiseks)

a Eemaldatav nahasilenduspad

b Lisapadi

c Padjaeemaldusnupp

7 Bikiinipiirkonna piirlid (4 mm, 8 mm)

8 Toitejuhe ja adapter

9 Laadimishoidik

Laadimine

Parim laadimistemperatuur on +15...+35 °C.

- Ühendage seade adapteri abil vooluvõrku. Jälgige, et seade oleks välja lülitatud.
- Esimesel kasutuskorral laadige akusid järjest vähemalt neli tundi. Edaspidi võtab laadimine aega umbes üks tund.
- Akude laadimise ajal põleb märgutuli (5). Kui akud on täis laetud, siis roheline märgutuli kustub. Märgutuli süttib uuesti, kui ühendate seadme toitejuhtme abil vooluvõrku ning täislaetuse saavutamiseks hakkavad akud uuesti laadima.
- Täislaetud akudega seadet saab olenevalt teie karvatüübist ja kasutusharjumustest umbes 40 minutit ilma toitejuhtmeta kasutada. Nahasilendusosa sagedane kasutamine vähendab seadme juhtmeta kasutusaega.
- Kui seade on täis laetud, laske akudel tavakasutuse käigus täielikult tühjeneda. Seejärel laadige akud uuesti täis. Täismahutavuse saavutavad akud alles pärast mitmekordset tühjaks- ja täislaadimist.
- Brauni Silk&Softi saab kasutada ka siis, kui akud on tühjad, ühendades seadme adapteri abil vooluvõrku.
- Adapter töötab vahelduvvooluvõrgus (100–240 V).

Raseerimine

Siledama naha saamiseks eemaldab Silk&Softi süsteem ka probleemsed karvad; SoftStrip tõmbab nahka pingule, et tagada karvadele parem juurdepääs ning painduv teravõrk ja piirel oleksid tihedalt vastu nahka. Kõik selleks, et tagada täiesti nahalähedane raseerimine. Õrna raseerimise tagab pehmemdi EasyGlide, mis libiseb nahal sujuvalt ja vähendab nahaärritust. Lisaosaga OptiShave saab raseerida jalgu eriti nahalähedaselt ja mugavalt.

- Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenupule ja lükake seda ülespoole. Veenduge, et lüliti TrimLock on asendis „shave”.
- Optimaalse raseerimistulemuse saavutamiseks paigaldage lõikepeale (A) lisaosa OptiShave. See tagab nahalähedase ja mugava raseerimis-asendi, mistõttu nii teravõrk kui ka piirel on nahaga kokkupuutes.
- Liigutage seadet aeglaselt vastu karvakasvu suunda. Keha kontuure järgides tõstab piirel esmalt üles pike-mad karvad ja eemaldab need. Seejärel eemaldab teravõrk karvatüüka.
- Kui te pole kaua raseerinud, eemaldage lisaosa OptiShave, et pikki karvu kiiremini lõigata (B).
- Veenduge alati, et nii teravõrk kui ka piirel on nahaga kokkupuutes.

Jalakarvade raseerimine nahasilendusosaga

Lisaosa OptiShave asemel saate kasutada nahasilendusosa (6), mis tänu nahasilenduspadjale parandab naha üldist väljanägemist.

Nahasilendusosa padi hõõrub õrnalt nahka, eemaldades surnud naharakke ja andes nahale elujõulise särava jume. Toimige järgmiselt:

– eemaldage lisaosa OptiShave (1) ja pai-

galdage seadmele nahasilendusosa (6); – juhtige seadet aeglaselt vastu karvakasvu suunda ning veenduge, et nii piirel, teravõrk kui ka nahasilenduspa-di on nahaga kokkupuutes.

Kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna raseerimine ja piiramine

Õrnade piirkondade raseerimisel veenduge, et vigastuste vältimiseks oleks nahk alati pingule tõmmatud (B). Olge eriti ettevaatlik, kui nahapind on kare või sellel esineb nahapolüüpe. Jälgige, et te ei puutuks piirliga nende vastu.

Kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna raseerimine:

Raskesti ligipääsetavate kohtade raseerimiseks eemaldage lisaosa OptiShave. Raseerimise ajal tõmmake nahk pingule.

Bikiinipiirkonna kujundamine:

Täpsete kontuuride (nt bikiinipiiri) kujundamiseks lukustage piirel, lükates lüliti asendisse TrimLock (C1). Bikiini-piirkonna ühtlaseks piiramiseks lukustage piirel ja paigaldage lõikepeale (C2) üks kahest bikiinipiirkonna piirlist (7). Parema tulemuse saamiseks liigutage seadet aeglaselt vastu karvakasvu suunda. Pikemate karvade piiramisel soovitame kasutada 4 mm bikiini-piirkonna piirliit.

Kui olete lõpetanud

Pärast raseerimist niisutage nahka väikese koguse kreemi või ihupiimaga. Vahetult pärast raseerimist ärge kasutage nahka ärritavaid vahendeid, nagu näiteks alkoholi sisaldavat deodoranti.

Puhastamine

Lõikepea puhastamine harjaga (D1)

- Lõikepea eemaldamiseks vajutage vabastusnuppudele.

Koputage lõikepea põhja (mitte teravõrku) ettevaatlikult vastu tasast pinda.

- Puhastage puhastusharjaga nii lõiketerade plokki kui ka lõikepea sisemust. Viga saamise vältimiseks ärge puhastage teravõrku harjaga.

Lõikepea puhastamine jooksva vee all (D2)

Lõikepead võib puhastada jooksva kraanivee all.

- Lõikepea eemaldamiseks vajutage vabastusnuppudele.
- Loputage lõikepead ja lõiketerade ploki eraldi sooja jooksva vee all. Puhastamiseks võite kasutada ka naturaalselt seepi, mis ei sisalda abrasiivseid osakesi. Loputage tekkinud vaht ära.
- Laske lõiketerade ploklil ja teravõrgul eraldi kuivada.

Nahasilendusosa puhastamine ja hooldus

Eemaldage nahasilendusosa (6) seadmelt (E) ning harjake nahasilenduspadi (6a) hoolikalt puhtaks. Aeg-ajalt puhastage nahasilendusosa seebi-veega. Enne uuesti kasutamist laske sellel kuivada. Seadmega on kaasas ka lisapadi (6b).

Seadme korrashoid

- Lõikepea osi tuleb regulaarselt iga kolme kuu tagant määrida (F). Kui puhastate lõikepead jooksva vee all, määrige seda pärast iga puhastamist. Määrige pisut kergelt masinaõli või vaseliini teravõrgule ja piirli metallosadele. Seejärel eemaldage lõikepea ja määrige sellele pisut vaseliini, nagu näidatud joonisel (F).
- Teravõrk ja lõiketerade plokk on kuluvad osad. Parima raseerimistulemuse saavutamiseks tuleb need uute vastu välja vahetada, kui täheldate nende kulumist.

- Ärge kasutage seadet, kui teravõrk või toitejuhe on viga saanud.

- Lõikepea osade vahetamine
Teravõrk: lõikepea eemaldamiseks vajutage vabastusnuppudele. Teravõrgu eemaldamiseks vajutage sinisele plastraamile (G). Paigaldage lõikepeale seestpoolt uus teravõrk.

Lõiketerade plokk: lõiketerade ploki eemaldamiseks vajutage ja keerake seda 90° (H1) ning eemaldage.

Vajutage uus lõiketerade plokk oma kohale ja keerake seda 90° (H2).

- Varuosi (teravõrk, lõiketerade plokk, nahasilenduspadid) saate osta müüjalt või Brauni volitatud hooldustöökohalt.

Laadimishoidik

Brauni Silk&Softiga on kaasas praktiline laadimishoidik (9), mis sobib ka lõikepea osade kuivatamiseks. Kui Te paigaldate seadme laadimishoidikusse nii, et lüliti jääb hoidiku poole ja bikiini-piirkonna piiril on lõikepea külge kinnitatud, klõpsatab seade hoidiku külge kinni ja seda on mugav transportida.

Akude hooldus

Maksimaalse mahutavuse ning pika kasutusea tagamiseks tuleb akud umbes iga kuue kuu tagant raseerimise käigus täielikult tühjendada. Seejärel laadige akud uuesti täis. Ärge hoidke seadet pikemat aega temperatuuril üle 50°C.

Tehnilised andmed toite kohta on märgitud võrgutoiteadapterile.

Toodud andmed võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas. **Esindaja:** Procter & Gamble Services Eesti OÜ, Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.

See toode vastab Euroopa Ühenduse direktiividele 2004/108/EEC (elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/EEC (madalpinge elektriseadmed).



Sisaldab taaslaetavaid patareisid. Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akud tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud seadmete lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetest või seadmeid müüvatelt kauplustelt.



Garantii

Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased detailid või kogu seade, kui praak on tekkinud tootja süü tõttu.

Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust. Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni varuosadega. Garantiiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.

Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.

Garantii jõustub ainult siis, kui ostu-kuupäev garantii- ja registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja allkirjaga.

Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete ja isiklike kahjude korvamist.

Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis takistavad seadmele lubatud garantiiteenindust.

Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne. Klient toimetab seadme parandustöökohta omal kulul. Seadme garantiiage pikeneb garantiiparanduses oldud aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme garantiiaja lõppemisega (2 aastat).

Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.

Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.

Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.

Tel: 7 343 494.

Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu.

Tel: 4 427 231.

www.service.braun.com

BRAUN

Silk&Soft

LS 5560

Type 5328

Servisa talons / Garantiné kortelē / Garantiikaart

Piezīmes
Pastabos
Mārkused

Pirkuma datums
Pirkimo data
Ostu kuupāev

Pārdevēja paraksts un zīmogs
Pardavējo spaudas ir parašas
Mūūja allkiri ja tempel